


JOGO SINCRONIZAÇÃO VAG KROFTOOLS



Preço: 57.00 € + IVA

Características Principais:

- Motores Compatíveis: 1.8, 2.0 TSI/TFSI
- Aplicação: VAG 2006-2013 série TSI, TFSI motor EA888 (1.8, 2.0)
- Modelos Compatíveis:
 - Audi A4 quattro 1.8 (Código de motor: CDHB, Ano: 2008)
 - Audi A4 quattro 2.0 (Código de motor: CDNC, Ano: 2008)
 - Audi A4 quattro 2.0 (Código de motor: CFKA, Ano: 2009)
 - Audi A5 Coupé/Cabriolet 1.8 (Código de motor: CDHB, Ano: 2009)
 - Audi A5 Coupé/Cabriolet 2.0 (Código de motor: CDNB, Ano: 2008)
 - Audi A5 Coupé/Cabriolet 2.0 (Código de motor: CDNC, Ano: 2008)
 - Audi A5 Sportback 1.8 (Código de motor: CDHB, Ano: 2009)
 - Audi A5 Sportback 2.0 (Código de motor: CDNC, Ano: 2009)
 - Audi A5 Sportback 2.0 (Código de motor: CDNB, Ano: 2012)

O JOGO SINCRONIZAÇÃO VAG é a solução perfeita para profissionais que trabalham na manutenção e reparação de motores TSI e TFSI da série EA888, fabricados entre 2006 e 2013. Este conjunto, especialmente desenvolvido para motores 1.8 e 2.0, é indispensável para garantir uma sincronização precisa e segura. A marca VAG é sinónimo de qualidade e durabilidade, assegurando que o JOGO SINCRONIZAÇÃO VAG oferece a fiabilidade necessária para operações críticas. Seja em motores 1.8 ou 2.0, este jogo cobre uma vasta gama de modelos Audi, incluindo o A4 quattro, A5 Coupé/Cabriolet e A5 Sportback.

Com o JOGO SINCRONIZAÇÃO VAG, terá à sua disposição todas as ferramentas essenciais para a correta sincronização dos motores VAG, incluindo pinos tensores, grampos da árvore de cames, tensores da correia de distribuição, entre outros. Fabricado com os mais altos padrões de qualidade, este jogo é uma adição indispensável para qualquer oficina que lide com motores TSI/TFSI.

Ferramentas Incluídas:

- A: Pino tensor e de bloqueio da bomba de óleo - Código OEM: T40265
- B: Grampos árvore de cames (de escape e de admissão) - Código OEM: T40271
- C: Tensor da correia de distribuição (x2) - Código OEM: T40267
- D: Peça de comando da cambota - Código OEM: T10368
- E: Pino tensor de bloqueio - Código OEM: T40011
- F: Ferramenta de remoção da válvula de controlo da árvore de cames - Código OEM: T10352/1
- G: Ferramenta de remoção da válvula de controlo da árvore de cames - Código OEM: T10352/2
- H: Ferramenta de remoção da válvula de controlo da árvore de cames - Código OEM: T10352
- I: Peças de deslizamento da árvore de cames - Código OEM: T40196
- J: Peça de pressão - Código OEM: T40267
- K: Pino auxiliar de tensão e bloqueio da corrente de transmissão - Código OEM: T10060A

SKU: KT1610

Categorias: FERRAMENTA SINCRONIZAÇÃO, VAG VW/AUDI