


JOGO DE SINCRONIZAÇÃO FORD KROFTOOLS



Preço: 112.00 € + IVA

Características Principais: JOGO DE SINCRONIZAÇÃO FORD KROFTOOLS

JOGO DE SINCRONIZAÇÃO FORD

Motores: 1.4TDCI, 1.6TDCI, 1.8 D/DT 1.8D/TDCI, 2.0 16V, 2.0TDDI, 2.2TDCI

Modelos: Fiesta V (04-08), Fiesta IV, Kuga (08), Focus (post. 04), Focus C (post. 03), Focus C Max Grand (post. 10), Ford Fusion (02), Ford Galaxy S (post. 06), Ford Mondeo (post. 93), Ford S Max (post. 11), Ford Transit (post. 11) , Ford Transit (post. 00), Ford Mondeo (03-07)

Códigos de motor:

- 1.4TDCI - F6JA, F6JB, F6JC, F6JD
- 1.6TDCI - G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF, GPDA, GPDC, HHDA, HHDB, HHJA, HHJB, HHJC, HHJD, HHJE, HHJF, MTDA, TZJA, TZJB, T1BA, T1BB, T1BC, T1DA, T1DB, T3DA, T3DB, UBJA
- 1.8D/TCI - RTJ.RTK, RFM, RFN
- 2.0 16V TDCI - AZBA/C, AZWA/C, G6DA/B/C/D/E/F/G, FMBA/B, FIFA, HJBA/B/C/E, IXDA, KLBA, KLWA, LPBA, N7BA/B, QXBA/B, QXWA/B, SDBA, TXBA, TXDA/B, TXWA, TYBA, TYDA, TYWA, UFBA, UFDA/B, UFWA, UKBA, UKDA/B, UKWA,
- 2.0 TDDI - ABFA, D3FA, F3FA, 2.0 16V TDDI - D5BA, D6BA. 2.2DTDCI - QJBA/B/C/D
- 1.8D/DT - C9DC, RTN, RTQ, RTP
- 1.8 DuraTorq TDCi - BHPA, F9DA, F9DB, FFBA, FFDA, FFWA, HCPA, HCPB, KHBA, KKDA, KKDB, P7PA, P9PA, QYBA, QYWA, RWPA, RWPC, R2PA
- 1.8 - CFBA

Item

Descrição

Código OEM

A

Ferramenta de ajuste correia da árvore de cames

21-162B, 303-36, 303-376

B

Pino de ajuste da cambota

21-163 , 303-620

C

Pin de ajuste bomba injetora

23-047

D

Pin de ajuste cambota

23054-02

E

Pin de ajuste polia da bomba injetora

23-019

F

Ferramenta de bloqueio do volante do moto

21-168

G

Ferramenta de bloqueio e tensão

23-058 , 310-084

H

Suporte da árvore de cames

21-105

I

Conjunto de calços (x2)

J

Pino de sincronização

21-210

K

Pino de ajuste 8,25mm

23-029

L

Ferramenta de bloqueio da cambota

23-059 , 310-085

M

Pino para alinhar cambota / bomba combustível

21-260 , 303-732

N

Pino para bloquear volante do motor

21-234 / 251

O

Pino para bloquear volante do motor

21-262 , 303-734

P

Pino para bloquear roda dentada da árvore de cames

21-263 , 303-735

Q

Pino de ajuste 12,7 mm

23-020

R

Pino de ajuste 9,5mm

23-123

S

Pino com anilha para ajuste da bomba injetora

23-019

T

Placa de bloqueio da árvore de cames

303-1061

primeiro de tudo, também, outro, além disso, finalmente porque, assim, devido a, pela razão que
da mesma forma, do mesmo modo, enquanto, em contraste
como resultado, conseqüentemente,
parece que, talvez, provavelmente, quase
acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mais

SKU: KT1574

Categorias: FERRAMENTA SINCRONIZAÇÃO, FORD